004

COMUNE di COLLINAS

Piano Particolareggiato del Centro di Antica e Prima Formazione

art. 52 NTA del PPR

D.Lgs n.42/2004 / L.R. 8/2004



Tavola 23 ---ISOLATO 003
Prospetti regolatori

Scala 1:500

Delibera Adozione Iniziale:
n. del
Delibera Approvazione definitva:
n. del

Progettazione:
Servizio Tecnico Manutentivo
Dott. Ing. Gianluca Fontana

L'Amministrazione:
Il Sindaco
Francesco Paolo Cannas

Altezze esitenti / Altezze previste



Identificativi


003
01
N
W
E
S
Legenda
ISOLATI
LOTTI

n.u./Adeguamento pend. copertura
n.u./Adeguamento pend. copertura

Sviluppo prospetto


01
traversa Funtana Cruccu
02
04
via Funtana Cruccu
Via San Sebastiano
03

Viste oblique




Legenda
Lotti
Isolati
Unità edikizie
u.e. 02
u.e. 01
Lotto 01

Foto

Prospetto attuale


Lotto 01 Edificio 01
Lotto 01 Edificio 01
Lotto 01 Edificio 02
Lotto 01 Edificio 02
Trav. Funtana Cruccu
Via Funtana Cruccu
Via San Sebastiano
Via San Sebastiano
1
2
3
3
4
4
1

Prospetto regolatore


1m
Aumenti volumetrici
Adeguamento pendenza
Allineamenti nuove bucature e/o variazioni delle bucature esistenti
Lotto 01 Edificio 01
Lotto 01 Edificio 01
Lotto 01 Edificio 02
Lotto 01 Edificio 02
Trav. Funtana Cruccu
Via Funtana Cruccu
Via San Sebastiano
Via San Sebastiano
1
2
3
3
4
4
1

Muratura esistente / Muratura indirizzo



Legenda

Muratura indirizzi

- ▨ Intonaco o ripristino della pietra a vista
- ▨ Mantenimento della pietra faccia a vista
- ▨ Intonaco o sostituzione con pietra faccia a vista



Legenda

Muratura esistente

- ▨ Altro
- ▨ Blocchi di CLS
- ▨ Blocchi in cls e laterizi
- ▨ Ladiri
- ▨ Laterizi
- ▨ Legno
- ▨ Pietra
- ▨ Pietra e blocchi cls
- ▨ Pietra e blocchi cls e/o laterizi
- ▨ Pietra e laterizi

Copertura esistente / Copertura indirizzo



Legenda

Copertura indirizi

- ■ COPPI/PORTOGHESI
- ■ COPPI/PORTOGHESI/Laterizi storici
- ■ COPPI/Sostituzione e rifacimento con analoghi materiale
- ■ COPPI/Sostituzione esitenti
- ■ COPPI/Sosttuzione esistente/Laterizi storici
- ■ COPPI/Strutture legno o cannicciato/Laterizi storici
- ■ COPPI/Strutture realizzate in legno o cannicciato
- ■ COPPI/Strutture realizzate in legno o cannicciato -- n.e.: non elevabile


Piana
Padiglione

Legenda

Copertura esistente

- ■ CLS
- ■ Cemento amianto
- ■ Lamiera
- ■ Coppi
- ■ Marsigliesi
- ■ Portoghesi

Infissi esistenti / Infissi indirizzi



Legenda

Infissi indirizzi

- 🟧 Legno
- 🟫 Legno natur-verde-marron-azzurro-grigio
- ⬜ Legno/PVC colorato/Alluminio elettrocol.


Piana
Padiglione

Legenda

Infissi esistenti

- 🟫 Legno
- 🟧 Legno con taparelle in PVC
- 🟨 Portale ad arco in legno
- ⬜ Metallo
- 🟩 Legno e metallo
- 🟦 Alluminio con taparelle in PVC
- 🟪 non presenti