COMUNE di COLLINAS

Piano Particolareggiato del Centro di Antica e Prima Formazione

art. 52 NTA del PPR

D.Lgs n.42/2004 / L.R. 8/2004



Tavola 23 ---ISOLATO 005
Prospetti regolatori

Scala 1:500

Delibera Adozione Iniziale:
n. del
Delibera Approvazione definitva:
n. del

Progettazione:	L'Amministrazione:
Servizio Tecnico Manutentivo	Il Sindaco
Dott. Ing. Gianluca Fontana	Francesco Paolo Cannas

Altezze esitenti / Altezze previste



Sviluppo prospetto

Identificativi


01
02
03
04
005
05
06
07
08
N
W
E
S
Legenda
ISOLATI
LOTTI


01
02
vico IV Vittorio Emanuele III
04
via Vittorio Emanuele III
piazza Giardino
03
05
06
via Villanovaforru
07
via Sardegna
08
09


Legenda
Lotti
Isolati
Unità edilizie
Lotto 01
Lotto 02
Lotto 03
Lotto 04
Lotto 05
Lotto 06
Lotto 07
Lotto 08
u.e. 01
u.e. 02
u.e. 03
u.e. 04
u.e. 05
u.e. 06
u.e. 07
u.e. 08
u.e. 09

Viste oblique

Foto

Prospetto attuale


vico IV Vittorio Emanuele III
via Vittorio Emanuele III
piazza Giardino
via Vittorio Emanuele III
via Villanovaforru
via Sardegna
1
2
3
4
5
6
7
7
8
9

Prospetto regolatore


Aumenti volumetrici
Adeguamento pendenza
Allineamenti nuove bucature e/o variazioni delle bucature esistenti
vico IV Vittorio Emanuele III
via Vittorio Emanuele III
piazza Giardino
via Vittorio Emanuele III
via Villanovaforru
via Sardegna
1
2
3
4
5
6
7
7
8
9

Muratura esistente / Muratura indirizzo



Legenda

Muratura indirizzi

- ▨ Muratura in pietra faccia a vista nella scala dei colori della pietra di Collinas
- ▨ Pietra faccia a vista, intonaco su blocchi e/o laterizi
- ▨ Intonaco o ripristino della pietra a vista
- ▨ Mantenimento della pietra faccia a vista
- ▨ Intonaco o sostituzione con pietra faccia a vista



Legenda

Muratura esistente

- ▨ Altro
- ▨ Blocchi di CLS
- ▨ Blocchi in cls e laterizi
- ▨ Ladiri
- ▨ Laterizi
- ▨ Legno
- ▨ Pietra
- ▨ Pietra e blocchi cls
- ▨ Pietra e blocchi cls e/o laterizi
- ▨ Pietra e laterizi

Copertura esistente / Copertura indirizzo



Legenda

Copertura indirizi

- ■ COPPI-PORTOGHESI/esistente, tavolato di legno o cannicciato
- ■ COPPI/PORTOGHESI
- ■ COPPI/PORTOGHESI/Laterizi storici
- ■ COPPI/Sostituzione e rifacimento con analoghi materiale
- ■ COPPI/Sostituzione esitenti
- ■ COPPI/Sostuzione esistente/Laterizi storici
- ■ COPPI/Strutture legno o cannicciato/Laterizi storici
- ■ COPPI/Strutture realizzate in legno o cannicciato
- ■ COPPI/Strutture realizzate in legno o cannicciato -- n.e.: non elevabile
- ■ COPPI/Strutture realizzate in legno o cannicciato/Laterizi storici



Legenda

Copertura esistente

- ■ CLS
- ■ Cemento amianto
- ■ Lamiera
- ■ Ondoluce
- ■ Coppi
- ■ Marsigliesi
- ■ Portoghesi

Infissi esistenti / Infissi indirizzi


Legenda
Infissi indirizzi
Legno
Legno natur-verde-marron-azzurro-grigio
Legno/PVC colorato/Alluminio elettrocol.


Legenda
Infissi esistenti
Legno
Legno con taparelle in PVC
Legno e materiali plastici
Portale ad arco in legno
Metallo
Legno e metallo
Alluminio con taparelle in PVC
non presenti
Monofalda
Piana
Doppia falda
Padiglione