Altezze esitenti / Altezze previste



Sviluppo prospetto

COMUNE di COLLINAS

Piano Particolareggiato del Centro di Antica e Prima Formazione

art. 52 NTA del PPR

D.Lgs n.42/2004 / L.R. 8/2004

Tavola 23 ---ISOLATO 014
Prospetti regolatori

Scala 1:500

Delibera Adozione Iniziale:
n. del
Delibera Approvazione definitva:
n. del

Progettazione:	**L'Amministrazione:**
Servizio Tecnico Manutentivo	Il Sindaco
Dott. Ing. Gianluca Fontana	Francesco Paolo Cannas

Identificativi


13
12
11
03
02
04
014
05
14
01
06
08
07
09
10
N
W
E
S
Legenda
ISOLATI
LOTTI


01
via E. Marini
02
03
via E. Marini
10
vico II Sa Costa
via Sa Costa
04
09
via Vittorio Emanuele III
vico V Vittorio Emanuele III
08
05
06
via Sa Costa
07
via Vittorio Emanuele III

Viste oblique




Legenda
Lotti
Isolati
Unità edilizie
Lotto 13
Lotto 12
Lotto 11
Lotto 03
Lotto 02
Lotto 04
Lotto 14
Lotto 05
Lotto 01
Lotto 06
Lotto 08
Lotto 07
Lotto 09
Lotto 10
u.e. 01
u.e. 02
u.e. 03
u.e. 04
u.e. 05
u.e. 06

Foto



Prospetto attuale


Lotto 07 Edificio 01
Lotto 07 Edificio 01
1 via E. Marini
2 via E. Marini
3 via E. Marini
4 via Vittorio Emanuele III
5 vico V Vittorio Emanuele III
6

Prospetto regolatore


1 m
Lotto 07 Edificio 01
Lotto 07 Edificio 01
1 via E. Marini
2 via E. Marini
3 via E. Marini
4 via Vittorio Emanuele III
5 vico V Vittorio Emanuele III
6




Lotto 09 Edificio 01
Lotto 14 Edificio 01
Lotto 01 Edificio 05
Lotto 12 Edificio 02
via Vittorio Emanuele III
7
7
via Sa Costa
8
vico I Sa Costa
9
via Sa Costa
10


Lotto 09 Edificio 01
Lotto 14 Edificio 01
Lotto 01 Edificio 05
Lotto 12 Edificio 02
via Vittorio Emanuele III
7
7
via Sa Costa
8
vico I Sa Costa
9
via Sa Costa
10

Aumenti volumetrici

Adeguamento pendenza

Allineamenti nuove bucature e/o variazioni delle bucature esistenti

Muratura esistente / Muratura indirizzo



Legenda

Muratura indirizzi

- ▨ Legno
- ▨ Intonaco o pietra a vista
- ▨ Intonaco o sostituzione delle murature con pietra faccia a vista
- ▨ Muratura in pietra faccia a vista nella scala dei colori della pietra di Collinas
- ▨ Pietra faccia a vista, intonaco su blocchi e/o laterizi
- ▨ Intonaco o ripristino della pietra a vista
- ▨ Mantenimento della pietra faccia a vista
- ▨ Intonaco o sostituzione con pietra faccia a vista


Non finito
Intonaco
Intonaco e pietra a vista
Pietra a vista

Legenda

Muratura esistente

- ▨ Altro
- ▨ Blocchi di CLS
- ▨ Blocchi in cls e laterizi
- ▨ Ladiri
- ▨ Laterizi
- ▨ Legno
- ▨ Pietra
- ▨ Pietra e blocchi cls
- ▨ Pietra e blocchi cls e/o laterizi
- ▨ Pietra e laterizi

Copertura esistente / Copertura indirizzo

Infissi esistenti / Infissi indirizzi


Legenda
Copertura indirizi
🟪 COPPI-PORTOGHESI/esistente, tavolato di legno o cannicciato
🟥 COPPI/PORTOGHESI
🟧 COPPI/PORTOGHESI/Laterizi storici
▭ COPPI/Sostituzione e rifacimento con analoghi materiale
🟨 COPPI/Sostituzione esitenti
🟩 COPPI/Sosttuzione esistente/Laterizi storici
▭ COPPI/Strutture legno o cannicciato/Laterizi storici
🟦 COPPI/Strutture realizzate in legno o cannicciato
▭ COPPI/Strutture realizzate in legno o cannicciato -- n.e.: non elevabile
▭ COPPI/Strutture realizzate in legno o cannicciato/Laterizi storici


Legenda
Copertura esistente
▭ Piastrelle in gres
▭ Guaina impermeabilizzante
⬛ CLS
▭ Cemento amianto
▭ Lamiera
🟦 Ondoluce
🟥 Coppi
🟧 Marsigliesi
🟧 Portoghesi


Legenda
Infissi indirizzi
🟨 Legno
🟫 Legno natur-verde-marron-azzurro-grigio
▭ Legno/PVC colorato/Alluminio elettrocol.


Legenda
Infissi esistenti
▭ Portale in legno con arco a tutto sesto
▭ Portale in legno con architrave
▭ Legno con taparelle in pvc, in alluminio
▭ Materiali plastici
🟫 Legno
🟧 Legno con taparelle in PVC
🟦 Legno e materiali plastici
▭ Portale ad arco in legno
▭ Metallo
🟩 Legno e metallo
▭ Alluminio con taparelle in PVC
▭ non presenti